



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE REFORMA DE EQUIPAMENTO PÚBLICO




Imagem 01 - Localização da Associação

Fonte: GeoPortal



Imagem 02 - Fachada

Foto - Autor



Imagem 03 - Telhado

Foto - Autor




Imagem 04 - Cozinha

Foto - Autor



Imagem 05 - Esquadria

Foto - Autor



Imagem 06 - Interior do banheiro

Foto - Autor



Imagem 07 - Parte da instalação elétrica

Foto - Autor



Imagem 08 - Telhado

Foto - Autor



Imagem 09 - Divisória da Sala com a Cozinha.

Foto - Autor



Imagem 10 - Janela

Foto - Autor



Imagem 11 - Piso

Foto: Autor



Imagem 12 - Interior do Próprio

Foto: Autor



Foto 13 - Interior do Próprio

Foto: Autor



Imagem 14 - Bancada da cozinha

Foto: Autor



Imagem 15 - Porta da entrada principal

Foto: Autor



Imagem 16 - Acesso

Foto: Autor



Imagem 17 - Porta

Foto: Autor



Imagem 18 - Lateral

Foto: Autor



Imagem 19 - Caixa de Gordura

Foto: Autor



Imagem 20 - Fachada lateral

Foto: Autor



Imagem 21 - Fundos

Fonte: Autor

As imagens são atuais e foram feitas *in-loco*, no dia 05 de agosto de 2021 e mostram a real situação do Equipamento público, ficando claro a necessidade de uma reforma na edificação. Apresenta problemas como, goteiras, infiltrações, rachaduras, degradação do piso, pintura interna e externa, defeitos no sistema elétrico, hidráulico e águas pluviais.

NATÁLIA MORENA SILVEIRA CARDOSO

COORDENADORA DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO



Documento assinado eletronicamente por **NATÁLIA MORENA SILVEIRA CARDOSO** - Matr.1703508-2, Coordenador(a) de Licenciamento, Obras e Manutenção, em 28/06/2022, às 10:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **89626405** código CRC= **B7D6CE36**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Área Especial para Indústria nº 3 lotes 7 a 10 - Bairro Sobradinho - CEP 73040-630 - DF

3550-6460 Ramal 5028

00134-00001133/2022-56

Doc. SEI/GDF 89626405